



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»
- 1.2. Адрес объекта: 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:

«Здание общебытового блока. Литер Б1»:

- Этажность 2
- площадь: общая 2392 кв м.
- наличие прилегающего земельного участка: да - 29015 кв.м.
- Год постройки здания – 1971 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»)

1.7. Юридический адрес организации (организации): 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22 т.60-14-57

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех	ДУ

	зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания(с помощью сотрудника учреждения)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ не определен в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Повышение доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) неудовлетворительная.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

согласование с главным распорядителем бюджетных средств, (Министерство образования РО).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « » _____ 2016г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «___» _____ 2016г.

3. Решения Комиссии _____ от «___» _____ 2016г

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»
_____ Хохлова Т.Д.
« ____ » _____ 2016г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»
- 2.1 Адрес объекта: 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22
- 3.1 Сведения о размещении объекта:

«Здание общебытового блока. Литер Б1»:

- Этажность 2
- площадь: общая 2392 кв м.
- наличие прилегающего земельного участка: да - 29015 кв.м.
- Год постройки здания – 1971 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»)

1.7. Юридический адрес организации (организации): 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22 т. 60-14-57

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 344082, Ростов на Дону, пер. Доломановский, д. 31

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 600 чел.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): С вокзала автобус - 8, 35; Из Центра – 73, 74, 77; С западного жил.массива – 14, 50; Троллейбус - 2; маршрут.такси «Экспресс».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
- время движения (пешком) – 5 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да
- Перекрестки: регулируемые
- Информация на пути следования к объекту: визуальная – дорожные знаки
- Перепады высоты на пути: есть (бордюры высотой до 20 см.)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания(с помощью сотрудника учреждения)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические	Текущий ремонт

	помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Решение информации на Карте доступности субъекта РФ
согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Директор ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ»
_____ Хохлова Т.Д.
«__» _____ 2016г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

г. Таганрог

«__» _____ 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»
- 1.2 Адрес объекта: 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22
- 1.3 Сведения о размещении объекта:

«Здание общебытового блока. Литер Б1»:

- Этажность 2
- площадь: общая 2392 кв м.
- наличие прилегающего земельного участка: да - 29015 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1971 г.

1.5. Дата предстоящих плановых работ: _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства» (ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ»)

1.7. Юридический адрес организации (организации): 347942, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Инициативная, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): С вокзала автобус - 8, 35; Из Центра – 73, 74, 77; С западного жил.массива – 14, 50; Троллейбус - 2; маршрут.такси «Экспресс».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта - 500 м
- время движения (пешком) – 5 мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да
- Перекрестки: регулируемые
- Информация на пути следования к объекту: визуальная – дорожные знаки
- Перепады высоты на пути: есть (бордюры высотой до 20 см.)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ВНД
---	------------------------------------	-----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ.

4. Управленческое решение

№№ п \п	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт

	(участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания (с помощью сотрудника учреждения))
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт (Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - _____

в рамках исполнения Постановления г. Таганрога от 29.03.2013 № 950 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда» на 2013-2015 г.г.»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И(о,с,г,у)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И(о,с,г,у)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

согласование с главным распорядителем бюджетных средств, (Министерство образования РО).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

Председатель МО ВОС г. Таганрога Смирнова С.Н.

(подпись)

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2016г.

(протокол № _____)

Комиссией

(название) _____.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	11	11	Недостаточная ширина калитки препятствует движению отсутствуют тактильные знаки; Отсутствует кнопка вызова	к,о, с	Замена ворот с калиткой, установка тактильных знаков установка кнопки вызова	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на	Есть	22,3,	22,3,4	Нарушения целостности	к, с, о	Обновление асфальтового покрытия.	Текущий ремонт

	территории		4	2	асфальтового покрытия, отсутствие тактильных средств на пешеходных путях		Установка тактильных знаков на пути движения	
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка		110	110	Отсутствует наземная разметка и специальные знаки	К,о,с, у,г	Нанести разметку. Оборудовать знаками	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Недостаточная ширина калитки препятствует движению , Нарушения целостности асфальтового покрытия, отсутствие тактильных средств на	все	Обновление асфальтового покрытия. Замена ворот с калиткой Установка тактильных знаков на пути движения Нанести разметку, оборудовать знаками	Текущий ремонт

					пешеходных путях, автостоянка не оборудована знаками и разметкой			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Прилегающая территория	ДУ	1,2,3,4,10	1,2,3,4,10	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: прилегающая территория: доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5,6	5,6	Ступени частично разрушены, нет поручней, нет тактильных знаков	к,о,с	Установить тактильные знаки, отремонтировать ступени, установить поручни	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует	к,о	Устройство пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	7	7	Нарушения целостности асфальтового покрытия, отсутствуют тактильные знаки	к,о, с	Обновить асфальтовое покрытие, установить тактильные знаки	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	8	7, 8	Нет тактильных знаков, имеет	все	Установить тактильные знаки,	Текущий ремонт

					порог 10 см		устранить порог	
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус, нарушения целостности асфальтового покрытия, дверь имеет порог 10 см, нет тактильных знаков	к, о, с	Установить тактильные знаки, устройство пандуса, обновить асфальтовое покрытие, устранить порог	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ДУ	5,6,7,8	5, 6, 7, 8	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9,25	9,25	Отсутствуют тактильные средства, указатели по зданию	к,о,с, у,г	Установка тактильных знаков, указателей по зданию	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11,21	11,21	Недоступно передвижение инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Отсутствуют	к,о,с	Установка тактильных знаков, установка подъемника	Текущий ремонт Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

					Т тактильные знаки			ния
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				к,о	установить	Техническ ие решения невозможн ы – организац ия альтернати вной формы обслужива ния
3.4	Лифт пассажи рский (или подъемн ик)	нет				К,о	установить	Техническ ие решения невозможн ы – организац ия альтернати вной формы обслужива ния
3.5	Дверь	есть			Отсутствую т тактильные знаки	к,о, с	Установить тактильные знаки	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуац ии (в т.ч. зоны безопас ности)	есть	11,21 ,26	11, 21, 26	Недоступно передвижен ие инвалидов- колясочник ов, с нарушения ми опорно- двигательн ого аппарата.	к,о,с	Оборудовани е лестницы подъемнико м для спуска инвалидов к входу, установка тактильных	Техническ ие решения невозможн ы – организац ия альтернати вной формы обслужива ния

							знаков	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Недоступно передвижение инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата.	К, О, С		Установка тактильных знаков, указателей по зданию, оборудованные лестницы подъемником для спуска инвалидов к входу,	Текущий ремонт Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	9, 11, 21, 25, 26	9, 11, 21, 25, 26	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12, 13	12, 13	Отсутствуют тактильные средства	с	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	15	15	Отсутствуют тактильные средства	с	Установка тактильных средств	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	14	14	Отсутствуют тактильные средства, высота прилавка более 0,8 м	с	Установка тактильных средств, уменьшить высоту прилавка	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по	нет						

	маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства, высота прилавка более 0,8 м	с	Установка тактильных средств, уменьшить высоту прилавка до 0,8 м.	Текущий ремонт ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ	12, 13, 14, 15	12, 13, 14, 15	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	20	20	Нет тактильных знаков, расположение на 2,3 этажах с необорудованными подъемником лестничными маршами	е к,о	Установить тактильные средства, оборудовать подъемником	Текущий ремонт, Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации
--------------	-----------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Жилые помещения	ВНД	20	20	Текущий ремонт, Технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: временно недоступно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	17	17	Ширина двери – 0,8 м. Размер кабины – 0,9 х 1,2 м. Отсутствуют поручни и штанги, отсутствуют аварийное освещение, отсутствуют тактильные знаки	к,о,с,у,г	Заменить двери, оборудовать тактильным и знаками, установить поручни и штанги, оборудовать аварийным освещением	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
5.2	Душевая комната	Есть	18	18	Ширина двери – 0,8 м. Размер кабины – 0,9 х 1,2 м.	к,с,о	Заменить двери, Оборудовать тактильным	Текущий ремонт

					Отсутствуют тактильные знаки, нет поручней, отсутствует аварийное освещение		и знаками, установить поручни, оборудовать аварийным освещением	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	16	Отсутствуют тактильные знаки	с	Оборудовать тактильным и знаками	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не оборудованы тактильными знаками, нет поручней, двери шириной – 0,8 м., отсутствует аварийное освещение	к,о,с,у, г	Заменить двери, оборудовать тактильным и знаками, установить поручни и штанги, оборудовать аварийным освещением	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	16, 17, 18, 19	16, 17, 18, 19	организация альтернативной формы обслуживания, текущий ремонт
-----------------------------------	----	----------------	----------------	---

Комментарий к заключению: доступно условно

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____

от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГБПОУ РО «ГТСиЖКХ» г. Таганрог ул. Инициативная, 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да	22, 23	22, 23	Отсутствуют указатели по зданию	Г,У	Установить указатели по зданию	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	да	24	24	недостаточны	С	Оборудовать радиоузел	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств	С	Установить тактильные знаки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют указатели по зданию, нет тактильных средств	с,у,г	Установить указатели по зданию, оборудовать радиоузел, установить тактильные знаки	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	22, 23, 24	22, 23, 24	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: доступно условно